

# СПОСОБ УСТАНОВКИ

## Как установить болтовое соединение?



1| Отрезать ленту под прямым углом.



2| Выровнять оба конца ленты. Зафиксировать гвоздями шаблон для сверления отверстий в нескольких местах.



3| С помощью сверла и шаблона для сверления проделать отверстия под болты. Открепить шаблон для сверления.




4| Перевернуть один из концов ленты и вставить 1й ряд болтов в отверстия.



5| Поставить зубчатую сторону шаблона для сверления на конец 2й ряд болтов.



6| Глубоко ввинтить болты в ленту. Поместить подпорку между болты и несильно постучать молотком.




7| Положить вторую часть соединения.



8| Разместить гайки на все болты.



9| Затянуть гайки\* с шуруповертом с наконечником чередуя оба конца.



10| Удалить кончики болтов с помощью 2 трубок для удаления болтов.



## СКРЕПЫ С ПЛАСТИНАМИ MLT УСТАНОВЛЕНЫ

\*Гайки оборудованы ограничителем: когда гайка будет затянут до предела, то ее не получится прокрутить больше.

# НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

## Для простой установки болтового соединения

Следующие инструменты необходимы для быстрой и простой установки **болтовых соединений**.



Подходящее  
болтовое соединение




Шуруповерт



Угольник



Молоток



Шаблон для  
сверления\*\*



Калька\*\*



Гаечный ключ\*\*



2 трубки для  
удаления болтов\*\*

\* Все эти инструменты доступны в нашем каталоге в разделе «инструменты».

\*\*Выбор зависит от соединения, которое Вы устанавливаете.

## СИЗ рекомендуемые MLT



Защитные очки



Спецобувь



Защитные  
перчатки



Каска



Для любого сопровождения в установке нашей продукции или в решении Ваших проблем на Вашем ленточном конвейере, воспользуйтесь нашим **сервисом Горячая линия** в режиме реального времени.

Регистрация на [www.mltgroup-conveyor.com/mlt-service](http://www.mltgroup-conveyor.com/mlt-service)